

ENTRETIEN DES DETECTEURS DE RADIOACTIVITE – COLIBRI

Prestataire de service : SCANNIX S.A.
Rue du Mont d'Orcq, 3
B-7503 Froyennes
Tél. : 069 78 03 98
E-mail : info@scannix.com

A. TYPES DE DETECTEURS DE RADIOACTIVITE CONCERNES

Détecteurs de radioactivité Colibri, cannes télescopiques télé-STTC, sondes de contamination SABG-100 et sondes SG-2R de la marque Canberra.

B. ENTRETIEN PREVENTIF / CALIBRATION

1. Prix

- Calibration des détecteurs mesurant le débit de dose type Canberra Colibri : 235,00 € HTVA – 284,35 € TVAC
- Calibration des détecteurs mesurant le débit de dose type Canberra télé-STTC : 215,00 € HTVA – 260,15 € TVAC
- Vérification des détecteurs alpha/béta mesurant la contamination : SABG 100, SG-2R : 205,00 € HTVA – 248,05 € TVAC

2. Périodicité

Les détecteurs sont entretenus, calibrés/vérifiés une fois sur trois ans sur base d'un planning approuvé par la Direction Marchés publics. La firme est chargée de convoquer les services de secours.

3. Délai d'indisponibilité

Le délai d'indisponibilité des appareils est d'environ 4 de 6 semaines s'ils ne sont pas renvoyés à l'usine.

4. Opérations effectuées

- **Détecteurs mesurant le débit de dose**
 - Vérification des paramètres de fonctionnement par la firme préalablement à la calibration.
 - Calibration effectuée par un organisme agréé, à savoir Tracerco ou l'usine de fabrication de Scannix.
- **Détecteurs mesurant la contamination**
 - Vérification des paramètres de fonctionnement et de la qualité de la mesure par la firme.

5. Transport

Les services de secours se chargent du transport des détecteurs vers la firme chargée de la prestation.

La firme se charge de l'expédition des détecteurs vers les services de secours concernés.

C. REPARATIONS

Les réparations ou remplacements de pièces se déroulent sur base d'une offre de prix.

1. Montants

- Taux horaire du technicien : 80,00 € HTVA – 96,80 € TVAC
- L'offre reprend le prix d'un certain nombre de pièces. Ces prix peuvent être obtenus auprès de la Direction Marchés publics.