

ENTRETIEN DES DETECTEURS DE RADIOACTIVITE – AUTOMESS.

Prestataire de service : SCANNIX S.A.
Rue du Mont d'Orcq, 3
B-7503 Froyennes
Tél. : 069 78 03 98
E-mail : info@scannix.com

A. TYPES DE DETECTEURS DE RADIOACTIVITE CONCERNES

Détecteurs de radioactivité 6150 AD3 / AD5 et les cannes télescopiques AD-t de la marque Automess.

B. ENTRETIEN PREVENTIF / CALIBRATION

1. Prix

Calibration des détecteurs mesurant le débit de dose : Automess 6150 AD3 / AD5, Automess AD-t :
230,00 € HTVA – 278,30 € TVAC

2. Périodicité

Les détecteurs sont entretenus, calibrés/vérifiés une fois sur trois ans sur base d'un planning approuvé par la Direction Marchés publics. La firme est chargée de convoquer les services de secours.

3. Délai d'indisponibilité

Le délai d'indisponibilité des appareils est d'environ 4 semaines.

4. Opérations effectuées

- **Détecteurs mesurant le débit de dose**
 - Vérification des paramètres de fonctionnement par la firme préalablement à la calibration.
 - Calibration effectuée par un organisme agréé, à savoir Tracerco ou l'usine de fabrication de Automess.

5. Transport

Les services de secours se chargent du transport des détecteurs vers la firme chargée de la prestation.
La firme se charge de l'expédition des détecteurs vers les services de secours concernés.

C. REPARATIONS

Les réparations ou remplacements de pièces se déroulent sur base d'une offre de prix.

1. Montants

- Taux horaire du technicien : 190,00 € HTVA – 229,90 € TVAC
- L'offre reprend le prix d'un certain nombre de pièces. Ces prix peuvent être obtenus auprès de la Direction Marchés publics.

